



- 000.00 COTA DE PAVIMENTO
- PAVIMENTO CERÂMICO
- PARDE INTERIOR/ EXTERIOR
- 01 - ENTRADA
- 02 - SALA DE ESPERA
- 03 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA
- 04 - SECRETARIA
- 05 - GABINETE DO PRESIDENTE
- 06 - ARRUMOS
- 07 - CAIXA DE ESCADAS
- 08 - ELEVADOR
- 09 - BAR
- 10 - GABINETE DE APOIOS SOCIAIS
- 11 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA MULHERES
- 12 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA HOMENS
- 13 - BALNEÁRIO FUNCIONÁRIOS



requerente

JUNTA DE FREGUESIA FIÃES

localização

RUA CENTRAL/ RUA INSPECTOR
FIÃES - SANTA MARIA DA FEIRA

especialidade/área

AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO
CASA DA QUINTA DO INSPECTOR

descrição

PLANTA PISO 0

escala	data	arquivo	des.nº
1/100	JUNHO - 2020		04

o técnico

Emmanuel Bastos

Granja & Costa, Lda.
arquitectura . engenharia

Rua João Paulo II, 2416
4535 - 087 - Lousosa
galec.gc@sapo.pt