



- LEGENDA
- PAVIMENTO INTERIOR DE MADEIRA
 - PAREDE INTERIOR/ EXTERIOR
 - PAVIMENTO EM GRANITO
 - 01 - GABINETE
 - 02 - SALA DO EXECUTIVO
 - 03 - GABINETE
 - 04 - ARQUIVO
 - 05 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA
 - 06 - BIBLIOTECA
 - 07 - CAIXA DE ESCADAS
 - 08 - ELEVADOR
 - 09 - TERRAÇO



requerente			
JUNTA DE FREGUESIA FIÃES			
localização			
RUA CENTRAL/ RUA INSPECTOR FIÃES - SANTA MARIA DA FEIRA			
especialidade/área			
AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO CASA DA QUINTA DO INSPECTOR			
descrição			
PLANTA PISO 1			
escala	data	arquivo	des.nº
1/100	JUNHO - 2020		05
o técnico			
Emmanuel Bastos			